

# Notice d'assemblage


## Trottinette industrielle





Étape 1





Étape 2





Étape 3




Étape 4






Étape 5





# Notice d'assemblage


## Trottinette industrielle






















# Notice d'assemblage

## Trottinette industrielle

| N° | Partie | Qté | N° | Partie | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 | 4 |  | 1 |
| 2 |  | 1 | 5 |  | 1 |
| 3 |  Gauche (1pc) - Droit (1pc) | 2 | 6 |  | 1 |

Kit visserie

| N° | Élément | Qté | N° | Élément | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 | 4 |  M10 - 2 pcs<br>M8 - 5 pcs<br>M12 - 2 pcs | 9 |
| 2 |  M12x80 - 1 pc<br>M8x80 - 1 pc<br>M12x140 - 1 pc<br>M8x30 - 1 pc<br>M10x30 - 2 pcs | 6 | 5 |  M10x30 - 2 pcs<br>M8x20 - 5 pcs | 7 |
| 3 |  M2 - 5 pcs<br>M12 - 2 pcs | 7 | 6 |  | 2 |